

チェックバイトワックスの使用法

1



お湯につける

※60℃位のお湯か火炎による軟化

2



軟化してくる

3




端の部分が浮く

4



軟化した状態

5



上顎歯列に圧接

6



咬合印記

7



咬合状態

※咬んで頂いたらエアーもしくは水で瞬間に硬化

8



取出したところ

9



模型に圧接した所